

お取引先各位

No.19-002

2019年1月

コンビウィズ株式会社

『Combi 沐浴ユニット MU22/MU31』『Combi 調乳ユニット CU22』の寒冷地部品終売のお知らせ

拝啓 初春の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、かねてよりご拡売いただいております「Combi 沐浴ユニット MU22/MU31」、「Combi 調乳ユニット CU22」の寒冷地部品を下記の通り終売とさせていただきます。
また、当製品の修理対応についても、合わせて受付終了となります。

皆様におかれましては長年のご愛顧、誠に感謝申し上げます。
お取引先様には、ご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございませんが、事情ご賢察の上、あしからずご容赦くださいますようお願い申し上げます。
尚、ご質問、ご不明点等ございましたら、弊社営業担当またはサービスセンターまでお問合せください。

今後ともコンビウィズ製品に相変わらぬお引き立ての程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

〈記〉

| 製品名 | 販売終了時期 |
|------------------------------|-----------|
| Combi 沐浴ユニット MU22/MU31 寒冷地部品 | 2019年3月末日 |
| Combi 調乳ユニット CU22 寒冷地部品 | |

※Combi 沐浴ユニット MU22/MU31 / Combi 調乳ユニット CU22 は販売中の製品です。
凍結が予想される場所には設置しないようお願いいたします。

以上

コンビウィズ(株) 本社／東日本・首都圏営業所 TEL：03-5828-7631 FAX：03-5828-7630
西日本営業所 TEL：06-6942-0384 FAX：06-6942-0398
サービスセンター TEL：03-5806-4621 FAX：03-5828-7630